

b.6._14-Article_Text-27-1-10-
20181022.pdf
by

Submission date: 20-Sep-2021 11:50AM (UTC-0500)

Submission ID: 1653082198

File name: b.6._14-Article_Text-27-1-10-20181022.pdf (640.87K)

Word count: 2131

Character count: 12292

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KERUSAKAN BAN
PADA UNIT DUMP TRUCK DI PT X**

² ¹⁾²⁾³⁾ **Muhammad Ramadhan Anshori, Aqli Mursadin ²⁾, Rudi Siswanto ³⁾**
Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat
JL. Akhmad Yani Km.36 Banjarbaru, Kalimantan Selatan,70714
Telp. 0511-4772646, Fax 0511-4772646
E-mail : Muhammad.MR800@gmail.com

ABSTRACT

Tire is important component of a Dump Truck. For transporting material from the loading point and fleet to disposal Dump Truck performance is required. Trouble On the tire will interfere the unit performance. Month period data from January to March show the amount of failure to the unit HD785-7 dump truck tire which can indirectly interfere the performance of the unit. Therefore, analysis of two key performance indicator (KPI) that tread utility ratio (TUR) and lifetime must be done to find the factors that cause failure, as well as find out whether there is a relationship between lifetime and TUR against different types of failure that occurred by using logistic regression. From the analysis, it is known that the tire KPI has yet to reach a given target, the main factor of tire performance has yet to reach the target is human error, operator Dump Truck and Excavator by 44%, from the results of logistic regression analysis of the data for 3 months it is known that the relationship LifeTime and TUR against various types of failure is not significant because Chisq value is greater than the value of 0.05 pr. (5%).

Keywords: Tires, Keys Performance Indicator (KPI), LifeTime

1. PENDAHULUAN

Belakangan ini dunia pertambangan mengalami perkembangan pesat dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bermunculan, dari banyaknya perusahaan itu salah satunya PT. X.

PT. X memiliki Sejumlah alat berat sebagai alat operasional pertambangan salah satunya adalah *Dump Truck*, peranan penting *Dump Truck* adalah sebagai alat vital untuk mengangkut material dari *loading point* atau *fleet* ke *disposal*. Kinerja *Dump Truck* sangatlah dibutuhkan, jika terjadi *trouble* pada Ban ini dapat mengganggu kinerja unit.

Ban adalah salah satu bagian / komponen penting dalam suatu sistem pengangkutan tambang khususnya alat angkut. Jam kerja yang tinggi dari alat angkut merupakan tuntutan produksi, menyebabkan kerja dari ban sebagai komponen yang bersinggungan langsung dengan permukaan jalan yang bervariasi semakin berat dan berisiko untuk mengalami kerusakan, Ban berfungsi menahan beban meneruskan fungsi pengereman dan traksi (daya cengkram) ke permukaan jalan/pemindah gaya ,menyerap guncangan dan mengendalikan arah gerak.

Data PT. X periode bulan Januari-Maret memperlihatkan banyaknya kerusakan yang terjadi terhadap Ban Unit dump truck HD785-7 yang secara tidak langsung dapat mengganggu kinerja unit tersebut. Untuk alasan tersebut di atas maka saya mengambil skripsi ini dengan judul;

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan ban pada unit dump truck HD785-7 DI PT. X

2. TINJAUAN PUSTAKA

Ban off road merupakan penggerak akhir dari kendaraan yang bersinggungan langsung dengan jalan, yang tidak rata, kasar, buruk, dan berbatu, serta mempunyai ketahanan terhadap keausan dan irisan yang baik bila dibandingkan dengan jenis ban yang lain [1]. Ban-ban off-road yang akan dibicarakan dalam masalah ini terbatas untuk ban yang bekerja di daerah penambangan.

Adapun fungsi utama dari ban dalam sistem pengangkutan tambang, yaitu

1. Menahan berat suatu kendaraan dan muatan yang bersinggungan dengan permukaan tanah.
2. Mengendalikan jalannya kendaraan saat bergerak maju mundur.
3. Meneruskan tenaga dari mesin sehingga kendaraan dapat berjalan dengan baik.
4. Bersama sistem suspensi menentukan keamanan, kenyamanan dan kemudahan dalam pengendalian kendaraan.

Key Performance Indikator Ban

Merupakan suatu parameter/indikator untuk mengukur performance/efektifitas dari proses maintenance tyre [1].

Elemen-elemen dari KPI Tyre antara lain :

1. Life Time Tyre

Life time Tyre = Umur tyre (Dari ban baru terpasang dari unit sampai ban tersebut sudah tidak terpakai lagi/scrapped). Satuannya Hour (jam) atau dengan Kilometer (KM).

2. Tread Utility Ratio (TUR)

Merupakan perbandingan antara penggunaan tread yang terpakai dengan original tread awal.

$$TUR(\%) = \frac{OTD - RTD}{OTD} \dots \dots \dots 2.1 [2].$$

Dimana :

OTD = Original Tread depth/Tread Awal dari ban baru (mm)

RTD = Remain Tread depth/Tread sisa (mm)

3. METODE PENELITIAN

Bahan dan Alat Penelitian

Berikut ini bahan dan alat yang digunakan dalam melakukan penelitian, yaitu :

a. Bahan Penelitian

1. Unit *Dump Truck HD785-7* di PT.X


2. Ban Bridgestone, 27.00R49, VMTP, E2A, 2*

b. Alat Penelitian

1. *Tread Depth Tool*, ini berfungsi untuk mengukur ketebalan *tread*
2. Laptop
3. Kamera Handphone

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diambil adalah dengan mempelajari penyebab-penyebab kerusakan ban yang mungkin terjadi. Ini dilakukan dengan pengamatan terhadap keausan, jam kerja dan kerusakan dengan mempelajari dokumen tentang penyebab kerusakan. Selanjutnya, hubungan antara keausan, jam kerja, kerusakan dan penyebabnya akan dianalisis menggunakan model-model statistik, Langkah-langkah penelitian digambar seperti pada diagram alir di bawah.




² Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Umur Ban (*Lifetime*)

Lifetime merupakan salah satu parameter *key performance indicator* (KPI), yang menunjukkan umur yang dicapai ban dari ban tersebut digunakan sampai dinyatakan *scrab*. Dari data *lifetime* rata-rata *scrab* ban Januari-Maret 2016, dapat direkapitulasi performa Ban berdasarkan umur rata-rata yang dicapai setiap ban, dan perbedaan (deviasi) pencapaian umur ban aktual dengan target yang diberikan untuk ban ukuran 27.00-49, parameter yang digunakan yaitu,

- Total umur ban (*hours machine*).
- Jumlah ban yang dinyatakan *scrab*
- Target umur ban yang diberikan



Gambar 2. Umur Ban

Dapat dilihat dari histogram LifeTime Ban diatas, masih terdapat ban yang dinyatakan *scrab* dengan *lifetime* di bawah rata-rata, yaitu sebanyak 28 unit ban, dan 13 unit ban yang mencapai target yang diberikan. persebaran data dengan nilai rata-rata sebesar 9166 jam yang diperoleh dari bulan Januari-Maret mengalami deviasi sebesar 834 jam dari target yang diberikan perusahaan sebesar 10000 jam.

Tread Utilization Ratio (TUR)

Tread Utilization Ratio (TUR) merupakan salah satu parameter *key performance indicator* (KPI), yang menunjukkan seberapa optimum penggunaan kembangan (*tread*) ban dari ban tersebut digunakan sampai dinyatakan *scrab*. Dari data Total Tyre Contro (TTC) Januari-Maret 2016 yang terdapat dalam lampiran A, dapat direkapitulasi performa setiap ban

berdasarkan nilai TUR untuk ban berukuran 27.00-49 dari 41 unit ban, sebagai contoh dapat dilihat pada persamaan dibawah yaitu penghitungan TUR ban dengan serial number B3Y001133 pada bulan januari.

$$TUR(\%) = (73-8.5)/73 = 0.88356164$$

Tabel 1. Tread Utilization Ratio Bulan Januari

QTY	Serial Number	HM	Tread Ban Baru(mm)	Tread Sisa(mm)	TUR(%)
1	B3Y001133	10432	73	8.5	88.36
2	S4E001073	8731	73	32	56.16
3	S3Y003792	8928	73	30.5	58.22
4	B3B000695	8516	73	14	80.82
5	B3B000693	8571	73	32	56.16
6	B3N000132	10910	73	15.5	78.77
7	B3Y000735	9888	73	25	65.75
8	B4A000792	7423	73	32	56.16
9	B3A000283	11305	73	15	79.45
19	B4E000367	8441	73	20	72.60
11	S4E000924	8626	73	25	65.75

Tabel 2 Tread Utilization Ratio Bulan Februari


QTY	Serial Number	HM	Tread Ban Baru(mm)	Tread Sisa(mm)	TUR(%)
1	B3N000125	10912	73	18	75.34
2	S4E000928	8564	73	25	65.75
3	B3Y001105	9517	73	25	65.75
4	B3B000624	8521	73	28	61.64
5	B3Y000539	11216	73	8	89.04
6	B3B000626	9664	73	12	83.56
7	B4E000496	8089	73	22	69.86
8	B4Y000926	7161	73	30	58.90
9	S3Y003789	10322	73	23	68.49
10	B4Y000670	7753	73	24	67.12
11	S4R002886	7995	73	39	46.58
12	S4E000776	9298	73	26	64.38
13	S3Y003790	8811	73	21	71.23
14	B3N000125	10912	73	18	75.34

Tabel. 3 Tread Utilization Ratio Bulan Maret

QTY	Serial Number	HM	Tread Ban Baru(mm)	Tread Sisa(mm)	TUR(%)
1	B4Y000536	7792	73	24	67.12
2	B3B000576	10526	73	20	72.60
3	B4Y000537	8371	73	28	61.64
4	B2S000528	12264	73	20	72.60
5	B3R000871	12035	73	21	71.23
6	B4Y000938	5602	73	45	38.36
7	B4Y000615	8282	73	39	46.58
8	B3A000655	8385	73	30	58.90
9	B3N000123	10444	73	33	54.79
10	B3N000097	9198	73	26	64.38
11	B3Y001150	9000	73	23	68.49
12	B3B000696	9206	73	18	75.34
13	B2S000592	10532	73	13.5	81.51
14	B3Y001122	10795	73	21	71.23
15	B3A000652	10272	73	10	86.30
16	B4A000758	8348	73	30	58.90
17	S4N002366	5165	73	52	28.77


Dari data di atas, dapat dilihat bahwa nilai TUR rata-rata yaitu 66,89% melebihi nilai standar dimana standar TUR adalah 60% ,dengan 24 ban melebihi dari nilai TUR standart, 13 ban telah mencapai LifeTime yangdiharapkan dan hanya 4 ban yang masih belum melebihi batas TUR.

Kerusakanz Ban Januari-Maret 2016



Gambar 3. Kerusakan Ban Januari-Maret 2016

Pada gambar dapat diketahui periode bulan Januari-Maret 2016 kerusakan terbanyak yaitu tread impact sebanyak 16 ban. Tread cut separation sebanyak 9 ban, Sidewall Cut 6 ban, Sidewall Separation 5 ban, Sidewall impact 3 ban, Tread Chipping dan Accidental Damage masing-masing 1 ban.



Gambar 4. Posisi Kerusakan Ban

Berdasarkan data total tyre control yang ada, maka dapat direkapitulasi posisi kerusakan ban periode Januari-Maret seperti gambar diatas dimana kerusakan 100% terjadi pada bagian belakang unit Dump Truck HD785-7.

Tabel 4. Faktor-Faktor Penyebab Kerusakan Ban

Kode	Jenis Kerusakan	Total Kejadian
A	Tread Impact	16 Ban
B	Tread Cut Separation	9 Ban
C	Tread chipping	1 ban
D	Sidewall cut	6 Ban
E	Accidental damage	1 Ban
F	Sidewall Separation	5 Ban
G	Sidewall Impact	3 Ban
Total		41 Ban


Berdasarkan pembahasan mengenai kerusakan Ban yang terjadi pada periode Januari-Maret maka akan dibahas mengenai faktor-faktor penyebab kerusakan dengan menggunakan teori-teori yang ada dan mencari penyebab pada masing-masing jenis kerusakan, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan Ban dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 5. Faktor-faktor Kerusakan Ban

<i>Faktor-Faktor yang mempengaruhi kerusakan Ban</i>	<i>Kerusakan</i>						
	A	B	C	D	E	F	G
<u>Benturan keras</u>	√	-	-	-	-	-	√
<u>Over pressure</u>	√	-	-	-	-	-	-
<u>Low pressure</u>	√	√	-	-	-	√	-
<u>Kondisi jalan yang buruk</u>	√	√	√	√	-	√	-
<u>Kesalahan pengoprasian</u>	√	-	√	-	√	-	√
<u>Kesalahan pemasangan</u>	-	-	-	-	-	-	-
<u>Berlebihan muatan</u>	-	√	-	-	-	√	-
<u>Over speed</u>	-	√	-	-	-	√	-
<u>Kesalahan aplikasi/pemakaian</u>	-	-	√	-	-	-	-

Pada tabel dapat dilihat faktor-faktor penyebab kerusakan untuk masing-masing jenis kerusakan yaitu :

- a. Tread Impact dapat diakibatkan oleh faktor Benturan keras, over pressure/low pressure, kondisi jalan yang buruk dan kesalahan pengoprasian.
- b. Tread Cut separation dapat diakibatkan oleh faktor Low pressure pada Ban, kondisi jalan yang buruk, berlebihan muatan dan over speed.
- c. Tread chiping / Chunking dapat diakibatkan oleh faktor kondisi jalan yang buruk, kesalahan pengoprasian dan kesalahan aplikasi / pemakain.
- d. Sidewall Cut dapat diakibatkan oleh faktor kondisi jalan yang buruk.
- e. Accidental Damage dapat diakibatkan oleh faktor kesalahan pengoprasian.
- f. Sidewall Separation dapat diakibatkan oleh faktor low pressure, kondisi jalan yang buruk,berlebihan muatan dan over speed
- g. Sidewall Impact dapat diakibat oleh faktor benturan keras dan kondisi jalan yang buruk.



Gambar 5. Faktor-faktor Penyebab Kerusakan

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa kondisi jalan yang buruk berpengaruh terhadap kerusakan ban periode Januari-Maret di PT. X dengan persentase 24%, low pressure 20%, kesalahan pengoprasian 14%, benturan keras 12%, over pressure 11%, berlebihan muatan 9%, over speed 9% dan kesalahan aplikasi 1%.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penyebab kerusakan Ban dipengaruhi oleh kondisi jalan sebesar 24%, kurang baiknya manajemen perawatan Ban 32% dan faktor terbesar adalah human error operator Dump Truck dan Excavator sebesar 44%.

Model Regresi Logistic

Lifetime dan TUR digunakan untuk mengetahui hubungan terhadap masing-masing jenis kerusakan yang terjadi pada Ban. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah

mengklasifikasi life time dan TUR menjadi 3 class dengan tingkatan terndah, sedang dan tinggi menggunakan metode class interval seperti terlihat pada Tabel dibawah.

Tabel 6. Model Regresi Logistic

Kerusakan	Lifetime			TUR		
	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
A	5602-7746	7747-9889	9890-12035	38-54%	55-70%	71-88%
B	7792-8963	8964-10134	10134-11305	58-68%	69-78%	79-89%
D	5165-7041	7042-8917	8918-10795	29-43%	44-57%	58-71%
F	7955-8814	8815-9672	9673-10532	47-58%	59-70%	71-82%
G	8089-9480	9481-10872	10873-12264	47-55%	56-64%	65-73%

Setelah didapatkan *classifikasi Lifetime* dan *TUR* dapat dibuat tabel untuk melakukan analisis *regresi Lifetime* dan *TUR* terhadap Jenis-jenis kerusakan Ban seperti terlihat pada Lampiran B.setelah dilakukan analisis didapatkan model regresi pada persamaan dibawah.

$$\frac{\pi_1}{\pi_B} = e^{\beta_{i0} + \beta_{i1}X_{i1} + \beta_{i2}X_{i2} + \beta_{i3}X_{i3} + \beta_{i4}X_{i4}}$$

Dimana:

$$X_{i1} = \begin{cases} 1 \rightarrow \text{untuk Lifetime 2} \\ 0 \rightarrow \text{untuk selain itu} \end{cases}$$

$$X_{i2} = \begin{cases} 1 \rightarrow \text{untuk Lifetime 3} \\ 0 \rightarrow \text{untuk selain itu} \end{cases}$$

$$X_{i3} = \begin{cases} 1 \rightarrow \text{untuk TUR 2} \\ 0 \rightarrow \text{untuk selain itu} \end{cases}$$

$$X_{i4} = \begin{cases} 1 \rightarrow \text{untuk TUR 3} \\ 0 \rightarrow \text{untuk selain itu} \end{cases}$$

Hasil Regresi Kerusakan B

Tabel 7. Hasil Regresi Kerusakan B

	<u>coef</u>	<u>OR</u>	<u>Pr > ChiSq</u>
(Intercept)	1.2744722	3.57681314	0.16290311
<u>umur 2</u>	-0.8939915	0.40901989	0.49314957
<u>umur 3</u>	0.7762317	2.17326738	0.58063578
<u>tur2</u>	-2.3383179	0.0964898	0.05838316
<u>tur 3</u>	-2.4133758	0.08951261	0.12252591

Pada Tabel diatas diketahui bahwa hubungan LifeTime dan TUR terhadap kerusakan jenis B tidak signifikan dikarenakan nilai Chisq lebih besar dari nilai pr 0,05.(5%) Dilihat dari hasil odds ratio diketahui juga bahwa semakin besar LifeTime (umur3) semakin besar peluang Ban untuk mengalami jenis kerusakan B, dan semakin besar nilai TUR(tur3) mempunyai peluang yang lebih kecil untuk mengalami jenis kerusakan B, model regresi Kerusakan B dapat dituliskan sebagai berikut:

Hasil Regresi Kerusakan D

Tabel 8. Regresi Kerusakan D

	<u>coef</u>	<u>OR</u>	<u>Pr > ChiSq</u>
(Intercept)	0.212015	1.2361664	0.8440092
<u>umur 2</u>	-0.6693355	0.5120487	0.7032608
<u>umur 3</u>	-1.4141334	0.2431362	0.4696674
<u>tur2</u>	-2.2345374	0.1070416	0.2072421
<u>tur 3</u>	0.5515116	1.735875	0.766892

Pada table diatas diketahui bahwa hubungan LifeTime dan TUR terhadap kerusakan jenis D tidak signifikan dikarenakan nilai Chisq lebih besar dari nilai pr 0,05.(5%) Dilihat dari hasil odds ratio diketahui juga bahwa semakin besar LifeTime (umur3) semakin kecil peluang Ban untuk mengalami jenis kerusakan D, dan semakin besar nilai TUR(tur3) mempunyai peluang yang lebih besar untuk mengalami jenis kerusakan D, model regresi Kerusakan D dapat dituliskan sebagai berikut:

4.7 Hasil Regresi Kerusakan F

Tabel 9. Regresi Kerusakan F

	coef	OR	Pr > ChiSq
(Intercept)	0.2515346	1.2859974	0.818893
umur 2	-1.3468429	0.26006	0.262204
umur 3	-1.1558034	0.3148045	0.4309295
tur2	-0.3383323	0.7129584	0.7967503
tur 3	-0.5123961	0.5990585	0.7729099

Pada tabel diatas diketahui bahwa hubungan LifeTime dan TUR terhadap kerusakan jenis F tidak signifikan dikarenakan nilai Chisq lebih besar dari nilai pr 0,05.(5%) Dilihat dari hasil odds ratio diketahui juga bahwa semakin besar LifeTime (umur3) semakin Besar peluang Ban untuk mengalami jenis kerusakan F, dan semakin besar nilai TUR(tur3) mempunyai peluang yang lebih kecil untuk mengalami jenis kerusakan F, model regresi Kerusakan F dapat dituliskan sebagai berikut:

Hasil Regresi Kerusakan G

Tabel 10. Regresi Kerusakan G

	coef	OR	Pr > ChiSq
(Intercept)	0.3179419	1.37429643	0.78151453
umur 2	-3.7692187	0.02307008	0.06895182
umur 3	-3.1730733	0.04187471	0.11453723
tur2	-1.9418835	0.14343353	0.27982527
tur 3	1.7051855	5.50240625	0.43373479

Pada tabel diatas diketahui bahwa hubungan LifeTime dan TUR terhadap kerusakan jenis G tidak signifikan dikarenakan nilai Chisq lebih besar dari nilai pr 0,05.(5%) Dilihat dari hasil odds ratio diketahui juga bahwa semakin besar LifeTime (umur3) semakin Besar peluang Ban untuk mengalami jenis kerusakan G, dan semakin besar nilai TUR(tur3) mempunyai peluang yang lebih besar untuk mengalami jenis kerusakan G, model regresi Kerusakan G dapat dituliskan sebagai berikut:

5. KESIMPULAN

1. Kinerja Ban periode Januari-Maret tidak mencapai target yang diberikan karena nilai rata-rata *lifetime* sebesar 9.166 jam dengan deviasi sebesar 834 jam dari target 10.000 jam, dan nilai rata-rata TUR 66,8% melebihi 6.8% dari nilai batas TUR maksimum 60%.
2. Faktor-faktor penyebab kerusakan Ban HD785-7 dipengaruhi oleh kondisi jalan sebesar 24%, kurang baiknya manajemen perawatan Ban 32% dan faktor terbesar adalah *human error operator Dump Truck* dan *Excavator* sebesar 44%.
3. Dari hasil analisis regresi logistic terhadap data selama 3 bulan diketahui bahwa hubungan LifeTime dan TUR terhadap berbagai jenis kerusakan tidak signifikan dikarenakan nilai χ^2 lebih besar dari nilai $p < 0,05$ (5%).

6. REFERENSI

1. David Adetya Zuarsa,, 2015, *Evaluasi Kinerja Ban Dump Truck Pada Pengangkutan Di Tambang Lempung-Pasiran PT.INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK*
2. Agresti, A. 2002. *Categorical data analysis 2nd Ed:Hoboken, N.J.:John Wiley & Sons, Inc*
3. Agus Sunarto, 2013, *Analisis cacat produk ban vulkanisir jenis trak dan bus pada CV.Sigma Jaya Surakarta*

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

"Midwifery", Salem Press Encyclopedia of Health, 2017

Publication

4%

2

Hajar Isworo, Rendy Zakaria. ELEMEN : JURNAL TEKNIK MESIN, 2021

Publication

1%

3

Peggy S. Keller, E. Mark Cummings, Patrick T. Davies, Gitta Lubke. "Children's behavioural reactions to marital conflict as a function of parents' conflict behaviours and alcohol problems", European Journal of Developmental Psychology, 2007

Publication

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On